

### お客様へ

- シャワーヘッドの根元からの水垂れはシャワーヘッドの残留水が排出されるものです。故障ではありません。
- エアインシャワーは空気を混入するためシャワーヘッド内部で音がしますが故障ではありません。

吸気口  
(排水口)



O4B94R