



2021 / 10

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



|                                                                                       |              |                                                                                       |              |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|  |              |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>取替機能部 |
| 製図<br>奥村富                                                                             | 検図<br>城戸 高田哲 | 日付<br>18-07-31                                                                        | 尺度<br>1 : 10 |                           |
| 備考<br>CS950BH                                                                         |              |                                                                                       |              | 品番<br>TCF906AR            |
|                                                                                       |              |                                                                                       |              | 図番<br>TCF906AR=A0100      |