


2010/03

③ リモコンの操作部を和英併記としたもの。
② リモコンのTOTOマークを削除したもの。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。




壁仕上面

112


65

5

27



アース線 $L=200$



A3	ページNo.	1-1	(改)
----	--------	-----	-----