


| 品 番                                    | 名 称            | メーカ－ |
|----------------------------------------|----------------|------|
| <b>JH826. 101</b><br><b>JH826. 201</b> | 洗面器用 2バルブ湯水混合栓 | ジャド  |

■ 分解図



| 現 象        | パーツ番号 | 点 検 内 容             | 交 換 部 品 番 号          |
|------------|-------|---------------------|----------------------|
| 吐水量が少ない    | ①     | カートリッジにゴミかみが無いか確認   | <b>JH599.150-091</b> |
|            | ②③④   | 吐水口部にゴミ詰まりが無いか確認    | ———                  |
| 水(湯)が止まらない | ①     | カートリッジに傷、ゴミかみが無いか確認 | <b>JH599.150-091</b> |

製品に関するお問合せは ⇒ セラトレーディング株式会社

TEL : 03-3796-6151  
FAX : 03-3402-7185