


品番	名称	メーカー
CET3522/CET3523	混合栓	CERAオリジナル

■分解図



現象	パーツ番号	点検内容	交換部品番号
吐水量が少ない	①	カートリッジにごみかみは無いか確認	CET3520-1
	②③④	吐水口部にごみづまりは無いか確認	-
水(湯)が止まらない	①	カートリッジにごみかみは無いか確認	CET3520-1

製品に関するお問い合わせは ⇒ セラトレーディング株式会社

TEL: 03-3796-6151

FAX: 03-3402-7185

2016/08/26 作成